

杭州市市场监督管理局

杭市管函〔2023〕21号

杭州市市场监督管理局 关于2022年第二批市级产品质量监督 抽查情况的通报

各区、县（市）市场监管局，景区分局：

2022年，全市产品质量监管工作认真贯彻国家总局、省局决策部署，以坚守产品质量安全为主线，不断强化产品质量监督抽查工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，推进常态化疫情防控工作，现将2022年第二批监督抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。第二批监督抽查电子电器、机械轻工产品、建筑装饰装修材料、家具、计量产品、日用品、纺织服装等111种产品（含妇女儿童学生用品、塑料制品、燃气器具及配件），抽查完成任务1540批次，发现不合格90批次，不合格发现率5.84%。其中，生产领域抽查515批次，发现不合格21批次，不合格发现率4.08%；流通领域抽查1025批次，发现不合格69批次，不合格发现率6.73%。

（二）拒检情况。在今年监督抽查中，未发现拒检企业。

二、抽查结果分析

（一）电子电器产品。抽查了按摩器具、厨房机械、除湿机、

储水式电热水器、电冰箱、电磁灶、电风扇、电烤箱及烘烤器具、电热毯、耳机、房间空气调节器、服务器、换气扇、集成灶、快热式电热水器、冷柜、热泵热水机（器）、投影机、液体加热器、移动电话、移动电源共 21 种产品 115 批次，发现不合格 17 批次，不合格发现率 14.78%。其中按摩器具不合格 1 批次，不合格项目涉及标志和说明；除湿机不合格 1 批次，不合格项目涉及名义除湿量；电风扇不合格 3 批次，不合格项目涉及标志和说明、稳定性和机械危险、机械强度、结构、电源连接和外部软线；电烤箱及烘烤器具不合格 1 批次，不合格项目涉及标志和说明；耳机不合格 4 批次，不合格项目涉及标志和说明书；液体加热器不合格 3 批次，不合格项目涉及接地措施、输入功率和电流、标志和说明；移动电话不合格 1 批次，不合格项目涉及电气间隙、爬电距离、直插式 AC 适配器插头结构形状和尺寸、耐异常热、传导连续骚扰、空气放电；移动电源不合格 3 批次，不合格项目涉及标识、常温下的有效输出容量、转换效率、材料阻燃。

（二）机械轻工等产品。抽查了齿轮、电动车用铅酸蓄电池、电动自行车充电器、电力电缆、钢筋焊接网、钢丝绳、机动车辆制动液、家用和类似用途剩余电流动作断路器、家用及类似场所用过电流保护断路器、家用瓶装液化石油气调压器、家用燃气软管（橡胶）、减速机、建筑防水涂料、交流充电桩、离心泵、配电板、潜水电泵、燃气用不锈钢波纹软管、人民币鉴别仪、商用和面机、商用燃气灶、危险化学品包装及容器（罐体）、压力锅、油漆、中空玻璃、转换器共 26 种产品 167 批次，发现不合格 13 批次，不合格发现率 7.78%。其中钢筋焊接网不合格 1 批次，不合格项目涉及抗剪力试验；家用和类似用途剩余电流动作断路器不合格 1 批次，不合格项目涉及过电流动作特性、在运行短路能力下的性能；家用瓶

装液化石油气调压器不合格 8 批次，不合格项目涉及标志（A 类）、使用说明书（A 类）、结构（A 类）、关闭压力（A 类）、出口压力（A 类）；燃气用不锈钢波纹软管不合格 2 批次，不合格项目涉及接头螺纹要求、标志；转换器不合格 1 批次，不合格项目涉及标志、尺寸检查、防触电保护、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离。

（三）建筑、装饰装修材料等产品。抽查了电线电缆、电子门锁、粉末涂料、钢化玻璃、给水用聚乙烯（PE）管材管件、夹层玻璃、家用和类似用途插头插座、建筑防水卷材、冷热水用聚丙烯管材、淋浴用花洒、木材胶粘剂（脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂）、内墙涂料、普通照明用灯具、实木地板、实木复合地板、水暖用内螺纹连接阀门、水嘴、外墙涂料、细木工板、延长线插座、油墨、装饰照明用 LED 灯共 22 种产品 272 批次，发现不合格 7 批次，不合格发现率 2.57%。其中给水用聚乙烯（PE）管材管件不合格 1 批次，不合格项目涉及炭黑含量、灰分；冷热水用聚丙烯管材不合格 1 批次，不合格项目涉及灰分；内墙涂料不合格 1 批次，不合格项目涉及对比率、耐洗刷性；外墙涂料不合格 1 批次，不合格项目涉及对比率；延长线插座不合格 3 批次，不合格项目涉及标志、延长线插座的结构。

（四）家具、计量等产品。抽查了办公椅、涤纶长丝、电能表、电子耳温枪、卷笔刀（削笔机）、冷水水表、旅行箱包、旅游鞋（休闲鞋）、木制家具、皮革服装、燃气表、沙发、卫浴家具、文具剪刀、压力表共 15 种产品 108 批次，发现不合格 10 批次，不合格发现率 9.26%。其中冷水水表不合格 1 批次，不合格项目涉及标记与铭牌、（示值）误差；旅行箱包不合格 5 批次，不合格项目涉及振荡冲击性能、五金配件耐腐蚀性；旅游鞋（休闲鞋）不合格 1 批次，不合格项目涉及成鞋耐折性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度（内

垫); 文具剪刀不合格 1 批次, 不合格项目涉及边缘、尖端; 压力表不合格 2 批次, 不合格项目涉及标志、指示装置。

(五) 日用及纺织品。抽查了背提包、蚕丝被、衬衫、床上用品、电热暖手器、机织服装(成人)、毛巾、帽子、配装眼镜、皮凉鞋、皮鞋、湿巾、塑料购物袋、太阳镜、袜子、围巾披肩、卫生巾(护垫)、卫生纸、文胸、西服、大衣、羊毛衫、羊绒针织衫、羽绒被、羽绒服装、针织服装、纸巾纸、纸尿裤(片、垫)共 27 种产品 878 批次, 发现不合格 43 批次, 不合格发现率 4.89%。其中衬衫不合格 4 批次, 不合格项目涉及 pH 值、使用说明(标识)、纤维含量、缝子纰裂程度; 机织服装(成人)不合格 10 批次, 不合格项目涉及 pH 值、使用说明(标识)、面料起球、接缝性能接缝性能、纤维含量、面料耐湿摩擦色牢度、甲醛含量; 毛巾不合格 1 批次, 不合格项目涉及使用说明(标识); 帽子不合格 4 批次, 不合格项目涉及纤维含量、pH 值、使用说明(标识)、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、甲醛含量; 配装眼镜不合格 1 批次, 不合格项目涉及顶焦度偏差; 袜子不合格 5 批次, 不合格项目涉及纤维含量; 文胸不合格 5 批次, 不合格项目涉及纤维含量; 西服、大衣不合格 2 批次, 不合格项目涉及 pH 值、纤维含量; 羊毛衫不合格 5 批次, 不合格项目涉及使用说明(标识)、纤维含量; 羽绒服装不合格 1 批次, 不合格项目涉及绒子含量; 针织服装不合格 4 批次, 不合格项目涉及纤维含量、使用说明(标识); 纸尿裤(片、垫)不合格 1 批次, 不合格项目涉及回渗量。

三、工作要求

1. 各区、县(市)局要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法(试行)》等相关规定, 认真做好后处理工作。不合格

产品后处理工作情况应及时录入“浙江省产品质量监督抽查管理系统”。

2. 各区、县（市）局要高度重视今年产品质量监督抽查中发现的问题，进一步加大对企业的后续跟踪监督检查力度。重点检查合格率较低的产品，认真落实好产品质量问题区域专项整治工作，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，维护产品质量安全。

- 附件：1. 2022年第二批杭州市级产品质量监督抽查情况汇总表
2. 2022年第二批杭州市级产品质量监督抽查合格产品及企业名单
3. 2022年第二批杭州市级产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

杭州市市场监督管理局

2023年2月6日

(此件公开发布)

抄送：省市场监管局，各区、县（市）人民政府，市人大常委会、市政府、市政协办公厅，市财政局。